

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ В ООО "Жилищный Аргумент" на 2022 год**

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------|---|---|----------------|-------|
| 1 | Ангарская 135 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 9606 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 17 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | | ИТОГО | | |
| 2 | Ангарская 137 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 17812 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м ² | 5 |
| | | | ИТОГО | | |
| 3 | Ангарская 139 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12538 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | | ИТОГО | | |
| 4 | Гагарина 15 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 16908 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Пожарная сигнализация</i> | Модернизация АПС и монтаж системы СОУЭ | шт | 1 |
| | | <i>Пожарная сигнализация</i> | Обслуживание системы дымоудаления | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Техническое освидетельствование и обслуживание лифтов, отработавших назначенный срок службы | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 5 | Гагарина 17 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 21140 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт кровли (частично) | м ² | 40 |
| | | <i>Пожарная сигнализация</i> | Обслуживание системы дымоудаления | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7498 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м ² | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 45 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|---|--|---------------|-------|
| 6 | Гагарина 25 | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 7 | Гагарина 39 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11891 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 70 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 4 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 6 |
| | | ИТОГО | | | |
| 8 | Гагарина 41 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13504 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 66 |
| | | ИТОГО | | | |
| 9 | Гагарина 45 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12525 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 10 | Гагарина 51 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7090 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м² | 180 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 20 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 11 | Гагарина 53 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 5826 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 4 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 32 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 5267 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-------------|---|--|---------------|-------|
| 12 | Гагарина 55 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт слуховых окон | шт | 2 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 32 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 6 |
| | | ИТОГО | | | |
| 13 | Гагарина 57 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 5595 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 32 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 5 |
| ИТОГО | | | | | |
| 14 | Гагарина 61 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 1654 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 15 | Гагарина 63 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 1187 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 16 | Гагарина 69 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9555 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 18 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 20 |
| | | ИТОГО | | | |
| 17 | Грязнова 1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9982 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 48 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12074 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 60 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|---|--|---------------|-------|
| 18 | Грязнова 3 | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 19 | Грязнова 5 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12083 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 79 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 20 | Грязнова 5/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8858 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | шт | 5 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |
| | | | | ИТОГО | |
| 21 | Грязнова 7 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9902 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 48 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 22 | Грязнова 9 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8858 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 90 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |
| | | ИТОГО | | | |
| 23 | Грязнова 9/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12058 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9356 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|---------------|---|--|---------------|-------|
| 24 | Грязнова 13 | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 25 | Грязнова 13/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12083 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 60 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца, приямков и спусков в подвал | м2 | 20 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 20 |
| ИТОГО | | | | | |
| 26 | Грязнова 15 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 10018 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 6 |
| ИТОГО | | | | | |
| 27 | Грязнова 17 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12205 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 28 | Грязнова 19 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12107 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | шт | 6 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 29 | Грязнова 21 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 10406 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9334 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-------------|---|--|---------------|-------|
| 30 | Грязнова 27 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 51 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 31 | Грязнова 29 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12407 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 32 | Грязнова 31 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9405 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 49 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 33 | Грязнова 33 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12396 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 34 | Грязнова 37 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9361 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 50 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 35 | Грязнова 39 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11709 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9271 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|---|---|---------------|-------|
| 36 | Грязнова 41 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 56 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 37 | Грязнова 47 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 26411 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 20 |
| | | ИТОГО | | | |
| 38 | Грязнова 49 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9566 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 39 | Дружбы 11 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12322 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 40 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Изготовление и установка мет.козырька | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 14275 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 60 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|---|---|---------------|-------|
| 40 | Дружбы 13 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12307 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 41 | Дружбы 17 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 9014 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |
| 42 | Дружбы 17/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12275 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| 43 | Дружбы 19 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12274 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 44 | Дружбы 21 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12050 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 45 | Дружбы 22 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12055 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|---|---|----------------|----------|
| 46 | Дружбы 26 | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 10 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 47 | Дружбы 27 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 4792 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 32 |
| | ИТОГО | | | | |
| 48 | Дружбы 28 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 14784 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на системе отопления | | |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 20 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 49 | Дружбы 30 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 25648,64 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 50 | Дружбы 31 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 4801 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | стык | 8 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 32 |
| | ИТОГО | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 6001 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|--|---------------|-------|
| 51 | Дружбы 38 | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 52 | Дружбы 40 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8857 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 53 | Дружбы 42 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8861 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки крылец | м² | 12 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 26 |
| | | ИТОГО | | | |
| 54 | Дружбы 44 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 10338 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | стык | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 55 | Енисейская 22 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 960 |
| ИТОГО | | | | | |
| 56 | Енисейская 24 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 959 |
| ИТОГО | | | | | |
| 57 | Енисейская 26 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 970 |
| ИТОГО | | | | | |
| 58 | Енисейская 26/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 1011 |
| ИТОГО | | | | | |
| 59 | Енисейская 28 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 956 |
| ИТОГО | | | | | |
| 60 | Енисейская 42 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 970 |
| ИТОГО | | | | | |
| 61 | Енисейская 44 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 956 |
| ИТОГО | | | | | |
| 62 | Енисейская 46/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 988 |
| ИТОГО | | | | | |
| 63 | Енисейская 50/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 964 |
| ИТОГО | | | | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем | |
|---|---|---|--|-------------------------------|--|----|
| 64 | Енисейская 56 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 965 | |
| | | | ИТОГО | | | |
| 65 | Енисейская 56/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 1226 | |
| | | | ИТОГО | | | |
| 66 | Енисейская 58 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 1229 | |
| | | | ИТОГО | | | |
| 67 | Енисейская 58/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 1183 | |
| | | | ИТОГО | | | |
| 68 | Енисейская 60 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 964 | |
| | | | ИТОГО | | | |
| 69 | Енисейская 66 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7118 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 | |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 | |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт слуховых окон | шт | 5 | |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 | |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 48 | |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 | |
| | | | | ИТОГО | | |
| 70 | Енисейская 68 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9765 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 | |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 | |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 | |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 36 | |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 | |
| | | | | ИТОГО | | |
| | | 71 | Енисейская 68/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ |
| <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | | | шт | 3 | |
| <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | | | шт | 2 | |
| <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | | | шт | 1 | |
| <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | | | квартир | 48 | |
| | ИТОГО | | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7160 | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 | |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|------------------|---|--|----------------|-------|
| 72 | Енисейская 72 | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 48 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м ² | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 73 | Енисейская 72/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7090 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 47 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 74 | Енисейская 74 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7152 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 48 |
| ИТОГО | | | | | |
| 75 | Енисейская 133 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 13483 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 70 |
| ИТОГО | | | | | |
| 76 | Енисейская 133/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 13254 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 70 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| ИТОГО | | | | | |
| 77 | Енисейская 137 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 1728 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 9650 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------------|---|---|----------------|-------|
| 78 | Индустриальная 2 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 15 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 64 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 21 |
| | | ИТОГО | | | |
| 79 | Индустриальная 3 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 946 |
| | | ИТОГО | | | |
| 80 | Индустриальная 4 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 8250 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 16 |
| | | ИТОГО | | | |
| 81 | Индустриальная, 5/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 998 |
| | | ИТОГО | | | |
| 82 | Индустриальная 13/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 981 |
| | | ИТОГО | | | |
| 83 | Индустриальная 14 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 2218 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 84 | Индустриальная 14/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 1966 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 85 | Индустриальная 15 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 976 |
| | | ИТОГО | | | |
| 86 | Индустриальная 15/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 980 |
| | | ИТОГО | | | |
| 87 | Индустриальная 16 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 6561 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 88 | Индустриальная 17 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 972 |
| | | ИТОГО | | | |
| 89 | Индустриальная 17/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м ³ | 953 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 6626 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 90 | Индустриальная 18 | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 91 | Индустриальная 18а | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 6617 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 92 | Индустриальная 19 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 974 |
| ИТОГО | | | | | |
| 93 | Индустриальная 20 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 15312 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 94 | Индустриальная 21 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 969 |
| | | ИТОГО | | | |
| 95 | Индустриальная 22 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 14612 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 96 | Индустриальная 22/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 14317 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 97 | Индустриальная 24/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12596 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 98 | Индустриальная 28 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 21784 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 30 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 7 |
| | | | | ИТОГО | |
| 99 | Индустриальная 29 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 981 |
| | | | ИТОГО | | |
| 100 | Индустриальная 30 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 20141 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 36 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмстки | м² | 10 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 50 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 2 |
| | | | | ИТОГО | |
| 101 | Индустриальная 31 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 969 |
| | | | ИТОГО | | |
| 102 | Индустриальная 35/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 1230 |
| | | | ИТОГО | | |
| 103 | Индустриальная 36 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12489 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 104 | Индустриальная 37/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления | м³ | 981 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 5988 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------|-------|
| 105 | Индустриальная 43 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 200 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 106 | Индустриальная 45 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7269 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 107 | Индустриальная 47 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7200 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 180 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 20 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | ИТОГО | | | | |
| 108 | Индустриальная 47/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7181 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | ИТОГО | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 6812 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 130 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 109 | Индустриальная 49 | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | | ИТОГО | | |
| 110 | Индустриальная 51 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7067 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 50 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 111 | Индустриальная 51/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7073 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 30 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 12 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | | | ИТОГО | | |
| 112 | К.Маркса 81 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18825 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 113 | К.Маркса 88 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11770 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11765 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------|-------|
| 114 | К.Маркса 88/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 115 | К.Маркса 89 | <i>Сан.технические работы</i> | отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой | м³ | 17099 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 3 |
| ИТОГО | | | | | |
| 116 | К.Маркса 90 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7396 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 117 | К.Маркса 91 | <i>Сан.технические работы</i> | отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой | м³ | 17240 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| ИТОГО | | | | | |
| 118 | К.Маркса 91/2 | <i>Сан.технические работы</i> | отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой | м³ | 9583 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|---------------|---|--|---------------|-------|
| 119 | К.Маркса 92 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12610 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 120 | К.Маркса 92/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11844 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| ИТОГО | | | | | |
| 121 | К.Маркса 93 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11798 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 72 |
| ИТОГО | | | | | |
| 122 | К.Маркса 93/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9617 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 3 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 3 |
| ИТОГО | | | | | |
| 123 | К.Маркса 94 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7538 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Изготовление и установка подвальных окон | шт | 5 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 46 |
| ИТОГО | | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой | м³ | 20101 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------|---|---|----------------|-------|
| 124 | К.Маркса 95/1 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 107 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 8 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 8 |
| | | ИТОГО | | | |
| 125 | К.Маркса 96 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 11840 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Изготовление и установка мет.козырька | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 72 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 21 |
| | | ИТОГО | | | |
| 126 | К.Маркса 97 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 23188 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 170 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 8 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 8 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 127 | К.Маркса 98 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12966 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Установка металлической решётки на окно | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 53472 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 128 | К.Маркса 99 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 129 | К.Маркса 99/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13402 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Монтаж запорной арматуры системы отопления с заменой участков розлива и переносом части стояков | м | 17 |
| | | ИТОГО | | | |
| 130 | К.Маркса 100 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 6509 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 30 |
| | | ИТОГО | | | |
| 131 | К.Маркса 101 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 22565 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 40 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 132 | К.Маркса 101/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9659 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 20 |
| | | ИТОГО | | | |
| 133 | К.Маркса 101/3 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 10635 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12058 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------------|-------|
| 134 | К.Маркса 102 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 10 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 135 | К.Маркса 102/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12082 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 165 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 136 | К.Маркса 104 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 8292 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 | | |
| | | ИТОГО | | | |
| 137 | К.Маркса 105 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12128 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 138 | К.Маркса 105/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 22559 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 400 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков, маслянная окраска метал.стоек и обрамлений | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|---|---|---------------|-------|
| 139 | К.Маркса 105/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 15062 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | | | ИТОГО | |
| 140 | К.Маркса 107 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 34652 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 141 | К.Маркса 108 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18064 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 6 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | | | ИТОГО | |
| 142 | К.Маркса 112 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11886 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | шт | 4 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 64 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11815 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Восстановление оконных створок | шт | 5 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|---|--|---------------|-------|
| 143 | К.Маркса 114 | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 2 |
| | | | ИТОГО | | |
| 144 | К.Маркса 116 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11844 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 2 |
| | ИТОГО | | | | |
| 145 | К.Маркса 118 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11928 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 20 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м² | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 77 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 146 | К.Маркса 120 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9368 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 2 |
| | | | ИТОГО | | |
| 147 | К.Маркса 122 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9584 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 2 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9342 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|---|---|---------------|-------|
| 148 | К.Маркса 124 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 149 | К.Маркса 124/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 15428 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | | ИТОГО | | |
| 150 | К.Маркса 124/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12304 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 10 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 4 |
| | | | ИТОГО | | |
| 151 | К.Маркса 128 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9560 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Восстановление оконных створок | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 36 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 3 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 15405 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Восстановление оконных створок | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|---|---|----------------|-------|
| 152 | К.Маркса 130 | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 73 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 10 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 153 | К.Маркса 134 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 15291 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 30 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 72 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 4 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 154 | Ленина 68/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 18714 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Пожарная сигнализация</i> | Обслуживание системы дымоудаления | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 155 | Ленина 74 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 15116 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 156 | Ленина 78 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 59048 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Пожарная сигнализация</i> | Обслуживание системы дымоудаления | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 17057 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков, маслянная окраска метал.стоек и обрамлений | шт | 6 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|--------------------------------------|---|---------------|-------|
| 157 | Ленина 78/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 50051 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 6 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 3 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 6 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 6 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| 158 | Ленина 80 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9566 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 4 |
| 159 | Ленина, 82/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 31193 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 4 |
| 160 | Ленина 84 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 15400 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 6 |
| 161 | Ленина, 84/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13366 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| 162 | Ленина 84/2 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 33574 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|-------|
| 163 | Ленина 86 | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 4 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 4 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 164 | Ленина 86/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13346 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт потолка | м² | 140 |
| | | ИТОГО | | | |
| 165 | Ленина 88/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9551 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков, маслянная окраска метал.стоек и обрамлений | шт | 4 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 166 | Ленина 90/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13283 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 167 | Лесопарковая 92 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9597 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 168 | Лесопарковая 94 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 24160 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 169 | Лесопарковая 96 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 20149 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11939 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на стояках системы отопления | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|------------------|--------------------------------|---|---------------|-------|
| 170 | Лесопарковая 100 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 30 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 171 | Лесопарковая 102 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 20140 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 172 | Мичурина 93 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12334 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 173 | Мичурина 93/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6012 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 174 | Мичурина 95 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12442 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 175 | Мичурина 99 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12090 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 176 | Мичурина 101 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6046 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 177 | Мичурина 103 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6014 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|--------------|--------------------------------|---|---------------|-------|
| 178 | Мичурина 105 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12056 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м² | 190 |
| | | ИТОГО | | | |
| 179 | Мичурина 126 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11850 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 3,8 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| ИТОГО | | | | | |
| 180 | Мичурина 128 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6012 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 4,2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 181 | Мичурина 130 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 16927 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 182 | Мичурина 136 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла, бойлера к отопительному сезону | м³ | 8058 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 183 | Мичурина 138 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 15140 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на стояках холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении | | |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 19560 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на стояках системы отопления | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 184 | Мичурина 140 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8074 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| 185 | Мичурина 142 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 4804 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 12 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| 186 | Оранжевая 29 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7104 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыши спуска в подвал | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| 187 | Оранжевая 31 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 4811 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 10 |
| 188 | Оранжевая 33 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 30266 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 5 |
| 189 | Правда 9 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18740 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на стояках системы отопления | | |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-------------|---|---|---------------|-------|
| 190 | Правда 10/1 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 191 | Правда 11 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 37400 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 5 |
| | | ИТОГО | | | |
| 192 | Правда 12/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18798 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на стояках системы отопления | | |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 20 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 20 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 193 | Правда 13 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 26014 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 4 |
| ИТОГО | | | | | |
| 194 | Правда 14/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 18797 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7471 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 36 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|---|---|---------------|-------|
| 195 | Правда 20 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 7471 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| 196 | Правда 21 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11801 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| 197 | Правда 22 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12074 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 198 | Правда 23 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11850 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| 199 | Правда 26 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11850 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| 200 | Правда 26/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12385 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 17 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| 201 | Правда 27 | | ИТОГО | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|---|--|---------------|-------|
| 202 | Правда 27/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12089 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 14,2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 203 | Правда 28 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7620 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 204 | Правда 28/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7431 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 205 | Правда 29 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7465 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 206 | Правда 29/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7465 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 207 | Правда 30 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11445 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|---|--|---------------|-------|
| 208 | Правда 30/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 10980 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 2 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 10 |
| | | ИТОГО | | | |
| 209 | Правда 31 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12066 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт потолка | м² | 150 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 210 | Правда 31/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12047 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 211 | Правда 34 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11850 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | шт | 4 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 8 |
| | | ИТОГО | | | |
| 212 | Правда 35 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12137 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 213 | Правда 36 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7465 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 3 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 5 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7465 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-----------|---|---|---------------|-------|
| 214 | Правда 37 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 215 | Правда 42 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6559 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 38 |
| | | ИТОГО | | | |
| 216 | Правда 43 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 8036 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 217 | Правда 44 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9525 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 218 | Правда 45 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6020 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 219 | Правда 46 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6674 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Смена скамеек | шт | 2 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 6 |
| | | ИТОГО | | | |
| 220 | Правда 48 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12158 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 13,6 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Смена водосточных труб | м.п. | 15 |
| | | ИТОГО | | | |
| 221 | Правда 49 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6023 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|---------------|-------|
| 222 | Правда 50 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11039 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 223 | Правда 52 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13443 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Смена водосточных труб | м.п. | 15 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 3 |
| ИТОГО | | | | | |
| 224 | Правда 53 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 10020 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 225 | Правда 54 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6027 |
| | | ИТОГО | | | |
| 226 | Правда 55 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6031 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 227 | Правда 56 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9437 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 10 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8856 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|--------------------------------|---|----------------|-------|
| 228 | Правда 57 | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 6 |
| | | ИТОГО | | | |
| 229 | Правда 58 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 6027 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки крылец | м ² | 6 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 7 |
| | | ИТОГО | | | |
| 230 | Правда 59 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 7471 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 231 | Правда 62 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 11858 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м ² | 4,5 |
| | | ИТОГО | | | |
| 232 | Правда 62/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 13247 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 233 | Правда 62/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 7830 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 30 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м ³ | 20057 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-------------|--------------------------------------|---|---------------|-------|
| 234 | Правда 63 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 17992 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 35 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 28 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| 235 | Правда 63/2 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11838 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| 236 | Правда 64 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 15230 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| 237 | Правда 64/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18001 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| 238 | Правда 64/2 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 13899 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| 239 | Правда 65/2 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12600 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Изготовление и установка слуховых окон | шт | 2 |
| 240 | Правда 66 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 7163 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| 241 | Правда 66/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11641 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|--------------|--------------------------------|--|---------------|-------|
| 242 | Правда 72 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Устройство металлических перил | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 243 | Правда 75 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 14597 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена запорной арматуры на стояках холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении | | |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 244 | Правда 78 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 5325 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт слуховых окон | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 245 | Правда 80 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 4805 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 10 |
| | ИТОГО | | | | |
| 246 | Правда 83 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13241 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13490 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|--------------|--------------------------------------|---|---------------|-------|
| 247 | Правда 84 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 248 | Правда 86 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 13142 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| ИТОГО | | | | | |
| 249 | Советская 54 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 21417 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт штукатурки балконов | шт | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 250 | Советская 58 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12501 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м² | 210 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 251 | Советская 60 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11960 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 252 | Советская 62 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 16558 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 18 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 20 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| ИТОГО | | | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11180 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/обор. | 4 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|--------------------------------|--|----------------|-------|
| 253 | Советская 64 | <i>Общестроительные работы</i> | Окраска кровли | м ² | 403 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 254 | Советская 66 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 15535 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 20 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 255 | Советская 68/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12990 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 256 | Советская 72 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 2220 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 257 | Советская 74 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 2220 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 258 | Советская 74/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 1949 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 259 | Советская 76 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 1958 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 260 | Советская 76/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 1938 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 261 | Советская 78 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 2220 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 2218 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 20 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------|---|---|---------------|-------|
| 262 | Советская 80 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 7096 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца, приемков и спусков в подвал | м2 | 20 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 10 |
| 263 | Советская 84 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9734 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 10 |
| 264 | Советская 86 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12553 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м² | 172 |
| 265 | Советская 111 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12103 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| 266 | Советская 113 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 21082 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Техническое освидетельствование и обслуживание лифтов, отработавших назначенный срок службы | шт | 2 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| 267 | Советская 117 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 20365 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 6 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт кровли | м² | 575 |
| 268 | Советская 119 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6011 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 39 |
| 269 | Советская 125 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9893 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 50 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-----------------|--|---|---------------|-------|
| 270 | Советская 127 | Электромонтажные работы | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 271 | Советская 127/1 | Сан.технические работы | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12058 |
| | | Сан.технические работы | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | Общестроительные работы | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | Работы по техническому диагностированию ВДГО | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | Электромонтажные работы | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 272 | Советская 127/2 | Сан.технические работы | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12079 |
| | | Сан.технические работы | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | Общестроительные работы | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | Общестроительные работы | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | Работы по техническому диагностированию ВДГО | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | Электромонтажные работы | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 273 | Советская 127/3 | Сан.технические работы | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 6004 |
| | | Сан.технические работы | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | Работы по техническому диагностированию ВДГО | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 40 |
| | | ИТОГО | | | |
| 274 | Советская 127/4 | Сан.технические работы | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8880 |
| | | Сан.технические работы | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | Работы по техническому диагностированию ВДГО | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |
| | | Электромонтажные работы | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 275 | Советская 129 | Сан.технические работы | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12080 |
| | | Сан.технические работы | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | Работы по техническому диагностированию ВДГО | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 78 |
| | | Электромонтажные работы | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | Сан.технические работы | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8860 |
| | | Сан.технические работы | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | Общестроительные работы | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | Общестроительные работы | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | Общестроительные работы | Ремонт крыльца, прямков и спусков в подвал | м2 | 30 |
| | | Работы по техническому диагностированию ВДГО | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|-----------------|---|---|---------------|-------|
| 276 | Советская 129/1 | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 277 | Советская 129/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 8872 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 60 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 60 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 3 |
| ИТОГО | | | | | |
| 278 | Советская 129/3 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12062 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 80 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 279 | Советская 131 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 5993 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м² | 180 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 40 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 2 |
| ИТОГО | | | | | |
| 280 | Советская 133 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11830 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 76 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 48 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 6 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 3 |
| ИТОГО | | | | | |
| 281 | Советская 135 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6068 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 40 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12064 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-----------------|---|--|---------------|-------|
| 282 | Советская 137 | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Работы по техническому диагностированию ВДГО</i> | Техническое диагностирование ВДГО | квартир | 79 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 283 | Советская 137/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8837 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца, приемков и спусков в подвал | м2 | 20 |
| | | | ИТОГО | | |
| 284 | Советская 139 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9384 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | | ИТОГО | | |
| 285 | Советская 163 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка котельной к отопительному периоду | м³ | 6017 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 5 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | ТО котельных | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 286 | Суворова 91 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11923 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 12,4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 6 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 287 | Суворова 91/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11890 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 288 | Суворова 93 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7465 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|---------------|---------------------------------------|--|---------------|-------|
| 289 | Суворова 95 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11923 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 2 |
| | | | ИТОГО | | |
| 290 | Суворова 95/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11850 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 13 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Восстановление оконных створок | шт | 6 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 291 | Суворова 97 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7466 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт козырьков | м² | 9,3 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | ИТОГО | | | | |
| 292 | Суворова 99 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11896 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |
| 293 | Суворова 101 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 11690 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 5 |
| | | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 14118 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|--------------|----------------|--------------------------------|--|---------------|-------|
| 294 | Суворова 102 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Восстановление оконных створок | шт | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| 295 | Суворова 103 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7471 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 296 | Суворова 105 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12186 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 10 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт отмостки | м² | 70 |
| ИТОГО | | | | | |
| 297 | Суворова 105/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12058 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Изготовление и установка мет.козырька | шт | 4 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 298 | Суворова 106 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6412 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| 299 | Суворова 107 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 7471 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 20 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| ИТОГО | | | | | |
| 300 | Суворова 108 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 4819 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12295 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|--------------------------------|--|----------------|-------|
| 301 | Суворова 109 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 55 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 302 | Суворова 109/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12054 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт балкона | м2 | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 303 | Суворова 111 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12539 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 120 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 4 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 304 | Суворова 113 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12315 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м ² | 120 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 305 | Суворова 114 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 11866 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м ² | 20 |
| | | ИТОГО | | | |
| 306 | Суворова 114/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 6016 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | ИТОГО | | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м ³ | 12087 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка урн | шт | 4 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|---------------------------------------|--|---------------|-------|
| 307 | Суворова 114/2 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12087 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 60 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 15 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| 308 | Суворова 114/3 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12082 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 60 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт парапетных решёток | м.п. | 30 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 309 | Суворова 114/4 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6012 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт герметизации швов | м.п. | 30 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| 310 | Суворова 114/5 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8890 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| 311 | Суворова 114/6 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9004 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Изготовление и установка мет.козырька | шт | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| 312 | Суворова 115 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 9356 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 313 | Суворова 115/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12107 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 314 | Суворова 116/4 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12073 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| 315 | Суворова 118 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8878 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. поверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| 316 | Суворова 118/1 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8981 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 20 |
| 317 | Суворова 118/2 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18126 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 6 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Установка металлической решётки на окно | шт | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| 318 | Суворова 119 | | ИТОГО | | |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12282 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|----------------|---------------------------------------|--|---------------|-------|
| 319 | Суворова 119/1 | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 4 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | | | ИТОГО | |
| 320 | Суворова 119/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12343 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Установка металлической решётки на окно | шт | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 6 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | | | ИТОГО | |
| 321 | Суворова 120 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12107 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт тамбура | подъезд | 1 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт крыльца, прямых и спусков в подвал | м2 | 20 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Установка скамеек | шт | 4 |
| | | | | ИТОГО | |
| 322 | Суворова 120/1 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12097 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 2 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | | | ИТОГО | |
| 323 | Суворова 120/2 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 6027 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/обор. | 4 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | | | ИТОГО | |

| № п/п | Адрес МКД | ВИД РАБОТ | Наименование работ | ед. измерения | Объем |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------|
| 324 | Суворова 120/3 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 12058 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | подъезд | 2 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Электромонтажные работы</i> | Измерение сопротивления изоляции | шт | 1 |
| | | <i>Благоустройство</i> | Ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам | м² | 28 |
| | | ИТОГО | | | |
| 325 | Суворова 121 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону и подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 18080 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 5 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт цоколя | м² | 210 |
| | | <i>Испытание лестниц и ограждения</i> | Испытание противопожарной лестницы и ограждения крыши | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Кронирование деревьев | шт | 1 |
| | | <i>Озеленение</i> | Снос деревьев | шт | 1 |
| | | ИТОГО | | | |
| 326 | Суворова 122 | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления и подготовка элеваторного узла к отопительному сезону | м³ | 8028 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | | ИТОГО | | |
| 327 | Тевосяна 17А | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления, узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 31638 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Смена прибора учета горячего водоснабжения | шт | 2 |
| | | <i>Общестроительные работы</i> | Ремонт лестничных клеток | эт. | 1 |
| | | <i>Пожарная сигнализация</i> | Обслуживание системы дымоудаления | шт | 1 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 2 |
| | | ИТОГО | | | |
| 328 | 50 летия Магнитки 55А | <i>Сан.технические работы</i> | Опрессовка системы отопления, подготовка узла управления, узла учета тепловой энергии к отопительному сезону | м³ | 9584 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Проверка и ремонт приборов учета холодного и горячего водоснабжения | шт | 3 |
| | | <i>Сан.технические работы</i> | Гос. проверка приборов узлов учета потребляемой тепловой энергии | шт/ обор. | 4 |
| | | <i>Ремонт лифтового оборудования</i> | Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (ПТО) | шт | 1 |
| | | | ИТОГО | | |